

Data

14.03.2019

Ns, Riferimento

MKT/ LI

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
PER SISTEMI IBRIDI HPU HYBRID E HPU HYBRID + MULTI

- La società Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che, in conformità a quanto richiesto dall'art. 9 del decreto applicativo della finanziaria 2007 e successive integrazioni e modifiche, e in conformità alle disposizioni di Legge in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, i seguenti Prodotti:

Kit completo interne/esterna Hybrid

| Prodotto | Codice KIT | Unità esterna | Unità interna HydroBox | Caldaia | Controllo |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------|
| Kit completo Hybrid u.e. 5kW H/O | IT.RHYHBH/RVLQ05 | RVLQ05CAV3 | RHYHBH05AAV3 | RHYKOMB33AA | RKRUCBL1 |
| Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/O | IT.RHYHBH/RVLQ08 | RVLQ08CAV3 | RHYHBH08AAV3 | RHYKOMB33AA | RKRUCBL1 |
| Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/C | IT.RHYHBX/RVLQ08 | RVLQ08CAV3 | RHYHBX08AAV3 | RHYKOMB33AA | RKRUCBL1 |
| Kit completo Hybrid u.e. 5kW H/O | SB.HBH05/EVLQ/33A2 | EVLQ05CAV3 | EHYHBH05AAV32 | EHYKOMB33AA2 | EKRUCBL1 |
| Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/O | SB.HBH08/EVLQ/33A2 | EVLQ08CAV3 | EHYHBH08AAV32 | EHYKOMB33AA2 | EKRUCBL1 |
| Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/C | SB.HBX08/EVLQ/33A2 | EVLQ08CAV3 | EHYHBX08AAV3 | EHYKOMB33AA2 | EKRUCBL1 |

Kit sole interne Hybrid

| Prodotto | Codice KIT | Unità esterna | Unità interna HydroBox | Caldaia | Controllo |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------|
| Set solo interne x Hybrid 5kW H/O | IT.I-RHYHBH/RVLQ05 | - | RHYHBH05AAV3 | RHYKOMB33AA | RKRUCBL1 |
| Set solo interne x Hybrid 8kW H/O | IT.I-RHYHBH/RVLQ08 | - | RHYHBH08AAV3 | RHYKOMB33AA | RKRUCBL1 |
| Set solo interne x Hybrid 8kW H/C | IT.I-RHYHBX/RVLQ08 | - | RHYHBX08AAV3 | RHYKOMB33AA | RKRUCBL1 |
| Set solo interne x Hybrid 5kW H/O | SB.HBH05/EVLQ/33A2 | - | EHYHBH05AAV32 | EHYKOMB33AA2 | EKRUCBL1 |
| Set solo interne x Hybrid 8kW H/O | SB.HBH08/EVLQ/33A2 | - | EHYHBH08AAV32 | EHYKOMB33AA2 | EKRUCBL1 |
| Set solo interne x Hybrid 8kW H/C | SB.HBX08/EVLQ/33A2 | - | EHYHBX08AAV3 | EHYKOMB33AA2 | EKRUCBL1 |

Set solo interne Hybrid per Multi

| Prodotto | Codice KIT | Unità esterna | Unità interna HydroBox | Caldaia | Controllo |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------|
| Set solo interna Hybrid 5kW per Multi | SB.I-CHYHBH05/33A2 | - | CHYHBH05AV32 | EHYKOMB33AA2 | RKRUCBL1 |
| Set solo interna Hybrid 8kW per Multi | SB.I-CHYHBH08/33A2 | - | CHYHBH08AV32 | EHYKOMB33AA2 | RKRUCBL1 |

sono certificati CE, realizzati in serie in conformità alle direttive della Comunità Europea in vigore, sono equipaggiati con una caldaia a condensazione classificata a (4 stelle) secondo la normativa CEE EN 92/42 che ne certifica il rer ★ ★ ★ ★ hanno un rendimento superiore del valore risultante dall'applicazione della formula $93+2\log P_n$ al 100% della potenza utile nominale.

Inoltre, Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che i già citati Kit completi **HPU Hybrid**, aventi codici come da tabella che segue, hanno le seguenti prestazioni nominali rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511:2008 per le pompe di calore aria/acqua:

| Prodotto | Codice KIT | Unità esterna | COP | EER | Inverter |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|------|------|----------|
| Kit completo Hybrid u.e. 5kW H/O | IT.RHYHBH/RVLQ05 | RVLQ05CAV3 | 5,04 | - | SI |
| Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/O | IT.RHYHBH/RVLQ08 | RVLQ08CAV3 | 4,45 | - | SI |
| Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/C | IT.RHYHBX/RVLQ08 | RVLQ08CAV3 | 4,45 | 3,79 | SI |
| Kit completo Hybrid u.e. 5kW H/O | SB.HBH05/EVLQ/33A2 | EVLQ05CAV3 | 5,04 | - | SI |
| Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/O | SB.HBH08/EVLQ/33A2 | EVLQ08CAV3 | 4,45 | - | SI |
| Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/C | SB.HBX08/EVLQ/33A2 | EVLQ08CAV3 | 4,45 | 3,79 | SI |



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che i **sistemi HPU Hybrid + Multi**, aventi codici come da tabella che segue, hanno le seguenti prestazioni nominali rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511:2008.

FUNZIONAMENTO COMBINATO

| Unità esterna | Codice KIT interna | Unità interna ibrida | COP | IU | EER | Inverter |
|---------------|--------------------|----------------------|------|----------|------|----------|
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+50 | 4,77 | Sì |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 20+50 | 4,8 | Sì |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 25+50 | 4,92 | Sì |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 35+50 | 4,94 | Sì |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+15+50 | 4,98 | Sì |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+20+50 | 5,01 | Sì |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+25+50 | 5,03 | Sì |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 20+20+50 | 5,05 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+50 | 4,36 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+50 | 4,28 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+50 | 4,56 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+50 | 4,82 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 42+50 | 4,84 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 50+50 | 4,94 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 50+60 | 4,99 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+50 | 3,89 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+50 | 3,91 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+25+50 | 3,93 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+35+50 | 3,97 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+42+50 | 3,99 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20+50 | 3,93 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+25+50 | 3,99 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+35+50 | 4,03 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+25+50 | 4,09 | Sì |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+35+50 | 4,13 | Sì |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+50 | 4,36 | Sì |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+50 | 4,28 | Sì |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+50 | 4,56 | Sì |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+50 | 4,82 | Sì |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 42+50 | 4,84 | Sì |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 50+50 | 4,94 | Sì |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 50+60 | 4,99 | Sì |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+50 | 3,89 | Sì |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+50 | 3,91 | Sì |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+25+50 | 3,93 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+35+50 | 3,97 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+42+50 | 3,99 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20+50 | 3,93 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+25+50 | 3,99 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+35+50 | 4,03 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+25+50 | 4,09 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+35+50 | 4,13 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+15+50 | 4,43 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+20+50 | 4,47 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+25+50 | 4,49 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+20+50 | 4,47 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+25+50 | 4,49 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20+20+50 | 4,49 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50 | 4,83 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50 | 4,78 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50 | 4,59 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50 | 4,53 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+50 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+60 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+71 | 4,71 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50 | 4,86 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+50 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+50 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+50 | 4,7 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+50 | 4,98 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+60 | 5 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+71 | 5,05 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+50 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+50 | 4,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+50 | 4,38 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+50 | 4,37 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+50 | 4,62 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+60 | 4,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+71 | 4,72 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+50 | 4,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+50 | 4,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+50 | 4,4 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+50 | 4,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+60 | 4,69 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+50 | 4,42 | Si |



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42+50 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+50 | 4,68 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+60 | 4,73 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42+50 | 4,46 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50+50 | 4,48 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+50 | 4,12 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+50 | 3,72 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+50 | 3,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35+50 | 3,65 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+42+50 | 3,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50+50 | 3,92 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50+60 | 3,97 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+50 | 3,62 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+50 | 3,59 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35+50 | 3,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+42+50 | 3,69 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50+50 | 3,89 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50+60 | 3,94 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+50 | 3,69 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+35+50 | 3,84 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+42+50 | 3,86 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+50+50 | 3,88 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+35+50 | 3,86 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+42+50 | 3,88 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+50 | 3,49 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+50 | 3,57 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+35+50 | 3,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+42+50 | 3,63 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+50+50 | 3,65 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+50 | 3,68 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+35+50 | 3,76 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+42+50 | 3,78 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+50+50 | 3,8 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+35+50 | 3,8 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25+50 | 3,72 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+35+50 | 3,74 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+42+50 | 3,76 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+35+50 | 3,76 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50 | 4,27 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50 | 3,97 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+50 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+60 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+71 | 4,15 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50 | 4,3 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+50 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+50 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+50 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+50 | 4,42 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+60 | 4,44 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+71 | 4,49 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+50 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+50 | 4,11 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+50 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+50 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+60 | 4,11 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+71 | 4,16 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+50 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+50 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+50 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+50 | 4,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+60 | 4,13 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+71 | 4,18 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+50 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42+50 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+50 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+60 | 4,17 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+71 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42+50 | 3,9 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50+50 | 3,92 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50+60 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+50+50 | 3,94 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+50 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+50 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+50 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35+50 | 3,75 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+42+50 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50+50 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50+60 | 4,07 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50+71 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+50 | 3,72 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+50 | 3,69 | Si |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35+50 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+42+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50+50 | 3,99 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50+60 | 4,04 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50+71 | 4,09 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+35+50 | 3,94 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+42+50 | 3,96 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+50+50 | 3,98 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+50+60 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+35+50 | 3,96 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+42+50 | 3,98 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+50+50 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+42+50 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+50 | 3,55 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+50 | 3,55 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+35+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+50+50 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+50+60 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+50 | 3,55 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+35+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+50+50 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+50+60 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+35+50 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+42+50 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+50+50 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+42+50 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25+50 | 3,75 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+35+50 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+42+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+50+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+35+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+35+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+15+50 | 4,2 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+20+50 | 4,47 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+25+50 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+35+50 | 4,26 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+42+50 | 4,28 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+50+50 | 4,3 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+50+60 | 4,35 | Si |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+20+50 | 4,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+25+50 | 4,26 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+35+50 | 4,28 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+42+50 | 4,3 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+50+50 | 4,5 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+25+50 | 4,28 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+35+50 | 4,3 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+42+50 | 4,32 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+50+50 | 4,47 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35+35+50 | 4,32 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+20+50 | 4,28 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+25+50 | 4,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+35+50 | 4,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+42+50 | 4,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+50+50 | 4,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+25+50 | 4,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+35+50 | 4,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+42+50 | 4,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35+35+50 | 4,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+25+50 | 4,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+35+50 | 4,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+20+50 | 4,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+25+50 | 4,48 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+35+50 | 4,5 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+42+50 | 4,52 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+25+50 | 4,5 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+35+50 | 4,52 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+25+50 | 4,52 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+35+50 | 4,59 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25+25+50 | 4,51 | Si |

| Unità esterna | Codice KIT interna | Unità interna ibrida | COP | IU | EER | Inverter |
|---------------|--------------------|----------------------|------|----------|------|----------|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+71 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+71 | 4,57 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+71 | 4,49 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+71 | 4,29 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+71 | 4,3 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 50+71 | 4,71 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 60+71 | 4,73 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 71+71 | 4,73 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+71 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+71 | 4,33 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P00002092

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+71 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+71 | 4,38 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+71 | 4,8 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50+71 | 5,05 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+71 | 4,38 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+71 | 4,39 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+71 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+71 | 4,47 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50+71 | 4,72 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+71 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+71 | 4,53 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+71 | 4,5 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+71 | 4,52 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+71 | 3,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+71 | 3,72 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25+71 | 3,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+35+71 | 3,75 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+42+71 | 3,77 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+71 | 3,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25+71 | 3,69 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+35+71 | 3,77 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25+71 | 3,79 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+71 | 3,65 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25+71 | 3,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25+71 | 3,78 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+71 | 4,01 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+71 | 3,93 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+71 | 3,73 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+71 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 50+71 | 4,15 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 60+71 | 4,17 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 71+71 | 4,17 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+71 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+71 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+71 | 4,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50+71 | 4,49 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+60+71 | 4,51 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+71 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+71 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+71 | 3,88 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+71 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50+71 | 4,16 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+60+71 | 4,18 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+71 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+71 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+71 | 3,94 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+50+71 | 4,18 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+60+71 | 4,2 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+71 | 3,96 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42+71 | 3,98 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+50+71 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42+71 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+71 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25+71 | 3,76 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+35+71 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+42+71 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+50+71 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+71 | 3,76 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25+71 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+35+71 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+42+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+50+71 | 4,09 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+35+71 | 4,04 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+42+71 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+35+71 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+71 | 3,63 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25+71 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+35+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+42+71 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25+71 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+35+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+25+71 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+35+71 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+15+71 | 4,3 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+20+71 | 4,57 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+25+71 | 4,32 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+35+71 | 4,36 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+20+71 | 4,34 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+25+71 | 4,36 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+35+71 | 4,38 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25+25+71 | 4,38 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+20+71 | 4,38 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+25+71 | 4,93 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25+25+71 | 4,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+20+71 | 4,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+25+71 | 4,58 | Si |

FUNZIONAMENTO SEPARATO

| Unità esterna | Codice KIT interna | Unità interna ibrida | COP | IU | EER | Inverter |
|---------------|--------------------|----------------------|------|-------|------|----------|
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+15 | 5,48 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+20 | 5,31 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+25 | 5,16 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+35 | 4,75 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+42 | 4,74 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 15+50 | 4,77 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 20+20 | 4,72 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 20+25 | 4,74 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 20+35 | 4,76 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 20+42 | 4,78 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 20+50 | 4,8 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 25+25 | 4,85 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 25+35 | 4,78 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 25+42 | 4,8 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 25+50 | 4,92 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 35+35 | 4,82 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 35+42 | 4,83 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 35+50 | 4,94 | Si |
| 3MXM52N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,49 | 42+42 | 4,88 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15 | 5,96 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20 | 5,66 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+25 | 5,36 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+35 | 4,81 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+42 | 4,51 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+50 | 4,36 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+60 | 4,21 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20 | 5,36 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+25 | 5,06 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+35 | 4,71 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+42 | 4,36 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+50 | 4,28 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+60 | 4,23 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+25 | 4,96 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+35 | 4,66 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P00002092

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+42 | 4,46 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+50 | 4,56 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+60 | 4,61 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+35 | 4,7 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+42 | 4,72 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+50 | 4,82 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+60 | 4,87 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 42+42 | 4,74 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 42+50 | 4,84 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 42+60 | 4,89 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 50+50 | 4,94 | Si |
| 3MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 50+60 | 4,99 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15 | 5,96 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20 | 5,66 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+25 | 5,36 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+35 | 4,81 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+42 | 4,51 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+50 | 4,36 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+60 | 4,21 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20 | 5,36 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+25 | 5,06 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+35 | 4,71 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+42 | 4,36 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+50 | 4,28 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+60 | 4,23 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+25 | 4,96 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+35 | 4,66 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+42 | 4,46 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+50 | 4,56 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+60 | 4,61 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+35 | 4,7 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+42 | 4,72 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+50 | 4,82 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+60 | 4,87 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 42+42 | 4,74 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 42+50 | 4,84 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 42+60 | 4,89 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 50+50 | 4,94 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 50+60 | 4,99 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+15 | 7,46 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+20 | 6,86 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+25 | 6,26 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+35 | 4,19 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+42 | 3,79 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+50 | 3,89 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+15+60 | 3,94 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+20 | 5,46 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+25 | 4,56 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+35 | 3,79 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+42 | 3,81 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+50 | 3,91 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+20+60 | 3,96 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+25+25 | 4,01 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+25+35 | 3,81 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+25+42 | 3,83 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+25+50 | 3,93 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+25+60 | 3,98 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+35+35 | 3,85 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+35+42 | 3,87 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+35+50 | 3,97 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+35+60 | 4,02 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+42+42 | 3,89 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 15+42+50 | 3,99 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20+20 | 4,51 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20+25 | 4,01 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20+35 | 3,81 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20+42 | 3,83 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20+50 | 3,93 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+20+60 | 3,98 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+25+25 | 3,85 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+25+35 | 3,87 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+25+42 | 3,89 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+25+50 | 3,99 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+25+60 | 4,04 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+35+35 | 3,91 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+35+42 | 3,93 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+35+50 | 4,03 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 20+42+42 | 3,95 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+25+25 | 3,87 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+25+35 | 3,97 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+25+42 | 3,99 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+25+50 | 4,09 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+25+60 | 4,14 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+35+35 | 4,01 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+35+42 | 4,03 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+35+50 | 4,13 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 25+42+42 | 4,05 | Si |
| 4MXM68N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 3,91 | 35+35+35 | 4,05 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15 | 6,48 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20 | 6,18 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25 | 5,88 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35 | 5,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42 | 5,03 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50 | 4,83 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+60 | 4,53 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+71 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20 | 5,9 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25 | 5,55 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35 | 5,23 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42 | 4,91 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50 | 4,78 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+60 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+71 | 4,57 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25 | 5,48 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35 | 4,87 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42 | 4,82 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+60 | 4,57 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+71 | 4,49 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35 | 4,78 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42 | 4,58 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50 | 4,59 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+60 | 4,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+71 | 4,29 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42 | 4,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50 | 4,53 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+60 | 4,41 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+71 | 4,3 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+50 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+60 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+71 | 4,71 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 60+60 | 4,68 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 60+71 | 4,73 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 71+71 | 4,73 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15 | 5,98 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20 | 5,8 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25 | 5,62 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35 | 5,27 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+42 | 5,05 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50 | 4,86 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+60 | 4,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+71 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20 | 5,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25 | 5,46 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35 | 5,18 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+42 | 4,78 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+60 | 4,68 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+71 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25 | 5,26 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+35 | 4,93 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+42 | 4,58 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+50 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+60 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+71 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+35 | 4,56 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+42 | 4,58 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+50 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+60 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+71 | 4,38 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+42 | 4,6 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+50 | 4,7 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+60 | 4,75 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+71 | 4,8 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+50 | 4,98 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+60 | 5 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+71 | 5,05 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+60+60 | 5,02 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20 | 5,46 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25 | 5,26 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+35 | 4,93 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+42 | 4,58 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+50 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+60 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+71 | 4,38 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25 | 5,18 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+35 | 4,94 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+42 | 4,59 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+50 | 4,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+60 | 4,36 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+71 | 4,39 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+35 | 4,6 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+42 | 4,49 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+50 | 4,38 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+60 | 4,39 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+71 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+42 | 4,45 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+50 | 4,37 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+60 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+71 | 4,47 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+50 | 4,62 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+60 | 4,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+71 | 4,72 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+60+60 | 4,69 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25 | 4,95 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+35 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+42 | 4,63 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+50 | 4,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+60 | 4,39 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+71 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+35 | 4,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+42 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+50 | 4,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+60 | 4,48 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+71 | 4,53 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+42 | 4,3 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+50 | 4,4 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+60 | 4,45 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+71 | 4,5 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+50 | 4,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+60 | 4,69 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+60+60 | 4,71 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+35 | 4,47 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+42 | 4,32 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+50 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+60 | 4,47 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+71 | 4,52 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42+42 | 4,34 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42+50 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42+60 | 4,49 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+50 | 4,68 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+60 | 4,73 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42+42 | 4,36 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42+50 | 4,46 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42+60 | 4,51 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50+50 | 4,48 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15 | 5,92 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20 | 5,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25 | 5,32 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35 | 4,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42 | 4,47 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50 | 4,27 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+60 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20 | 5,34 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25 | 4,99 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35 | 4,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42 | 4,35 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+60 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+71 | 4,01 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25 | 4,92 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35 | 4,31 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42 | 4,26 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+60 | 4,01 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+71 | 3,93 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+60 | 4,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+71 | 3,73 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+60 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+71 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+50 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+60 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+71 | 4,15 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 60+60 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 60+71 | 4,17 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 71+71 | 4,17 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15 | 5,42 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20 | 5,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25 | 5,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35 | 4,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+42 | 4,49 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50 | 4,3 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+60 | 4,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+71 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20 | 5,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25 | 4,9 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35 | 4,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+42 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+60 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25 | 4,7 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+35 | 4,37 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+42 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+50 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+35 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+42 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+50 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+60 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+71 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+42 | 4,04 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+50 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+60 | 4,19 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+71 | 4,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+50 | 4,42 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+60 | 4,44 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+50+71 | 4,49 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+60+60 | 4,46 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+60+71 | 4,51 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20 | 4,9 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25 | 4,7 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+35 | 4,37 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+42 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+50 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+71 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25 | 4,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+35 | 4,38 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+42 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+50 | 4,11 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+60 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+71 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+35 | 4,04 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+42 | 3,93 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+50 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+60 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+71 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+42 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+71 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+50 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+60 | 4,11 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+50+71 | 4,16 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+60+60 | 4,13 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+60+71 | 4,18 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25 | 4,39 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+35 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+42 | 4,07 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+50 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+60 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+71 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+35 | 4,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+42 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+50 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+60 | 3,92 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+71 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+42 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+50 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+60 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+71 | 3,94 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+50 | 4,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+60 | 4,13 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+50+71 | 4,18 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+60+60 | 4,15 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+60+71 | 4,2 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+35 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+42 | 3,76 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+50 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+60 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+71 | 3,96 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42+42 | 3,78 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42+50 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42+60 | 3,93 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+42+71 | 3,98 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+50 | 4,12 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+60 | 4,17 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+50+71 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+60+60 | 4,19 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42+42 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42+50 | 3,9 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42+60 | 3,95 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+42+71 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50+50 | 3,92 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 42+50+60 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 50+50+50 | 3,94 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+15 | 4,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+20 | 4,72 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+25 | 4,68 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+35 | 4,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+42 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+50 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+60 | 3,72 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+15+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+20 | 4,68 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+25 | 4,61 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+35 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+42 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+50 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+60 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+20+71 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+25 | 4,61 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+35 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+42 | 3,78 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+50 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+60 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+25+71 | 3,76 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35+35 | 3,78 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35+42 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35+50 | 3,75 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35+60 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+35+71 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+42+42 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+42+50 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+42+60 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+42+71 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50+50 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50+60 | 4,07 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+50+71 | 4,12 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+15+60+60 | 4,09 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+20 | 4,61 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+25 | 4,63 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+35 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+42 | 3,78 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+50 | 3,72 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+60 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+20+71 | 3,76 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+25 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+35 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+42 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+50 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+60 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+25+71 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35+35 | 3,72 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35+42 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35+50 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35+60 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+35+71 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+42+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+42+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+42+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+42+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50+50 | 3,99 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50+60 | 4,04 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+50+71 | 4,09 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+20+60+60 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+25 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+35 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+25+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+35+35 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+35+42 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+35+50 | 3,94 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+35+60 | 3,99 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+35+71 | 4,04 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+42+42 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+42+50 | 3,96 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+42+60 | 4,01 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+42+71 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+50+50 | 3,98 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+25+50+60 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+35+35 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+35+42 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+35+50 | 3,96 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+35+60 | 4,01 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+35+71 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+42+42 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+42+50 | 3,98 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+42+60 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+35+50+50 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+42+42 | 3,9 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 15+42+42+50 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+20 | 4,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+25 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+35 | 4,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+42 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+50 | 3,55 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+60 | 3,6 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+20+71 | 3,63 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+25 | 4,32 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+35 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+42 | 3,45 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+50 | 3,55 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+60 | 3,6 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+25+71 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+35+35 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+35+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+35+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+35+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+35+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+42+42 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+42+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+42+71 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+50+50 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+20+50+60 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+25 | 4,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+35 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+42 | 3,45 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+50 | 3,55 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+60 | 3,6 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+25+71 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+35+35 | 3,67 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+35+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+35+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+35+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+35+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+42+42 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+42+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+50+50 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+25+50+60 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+35+35 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+35+42 | 3,73 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+35+50 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+35+60 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+42+42 | 3,75 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+42+50 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+35+50+50 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+42+42 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 20+42+42+50 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25+25 | 3,73 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25+35 | 3,63 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25+42 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25+50 | 3,75 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25+60 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+25+71 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+35+35 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+35+42 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+35+50 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+35+60 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+35+71 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+42+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+42+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+42+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+25+50+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+35+35 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+35+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+35+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+35+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+42+42 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+35+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 25+42+42+42 | 3,73 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+35+35 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+35+42 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+35+50 | 3,81 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH05/33A2 | CHYHBH05AV32 | 4,04 | 35+35+42+42 | 3,73 | Si |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|

| Unità esterna | Codice KIT interna | Unità interna ibrida | COP | IU | EER | Inverter |
|---------------|--------------------|----------------------|------|----------|------|----------|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15 | 6,48 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20 | 6,18 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25 | 5,88 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35 | 5,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42 | 5,03 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50 | 4,83 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+60 | 4,53 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+71 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20 | 5,9 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25 | 5,55 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35 | 5,23 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42 | 4,91 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50 | 4,78 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+60 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+71 | 4,57 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25 | 5,48 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35 | 4,87 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42 | 4,82 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+50 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+60 | 4,57 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+71 | 4,49 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35 | 4,78 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42 | 4,58 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+50 | 4,59 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+60 | 4,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+71 | 4,29 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42 | 4,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+50 | 4,53 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+60 | 4,41 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+71 | 4,3 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 50+50 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 50+60 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 50+71 | 4,71 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 60+60 | 4,68 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 60+71 | 4,73 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 71+71 | 4,73 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15 | 5,98 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20 | 5,8 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25 | 5,62 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+35 | 5,27 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+42 | 5,05 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+50 | 4,86 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+60 | 4,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+71 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20 | 5,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25 | 5,46 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+35 | 5,18 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+42 | 4,78 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+50 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+60 | 4,68 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+71 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25 | 5,26 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+35 | 4,93 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+42 | 4,58 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+50 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+60 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+71 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+35 | 4,56 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+42 | 4,58 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+50 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+60 | 4,33 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+71 | 4,38 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+42 | 4,6 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+50 | 4,7 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+60 | 4,75 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+71 | 4,8 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50+50 | 4,98 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50+60 | 5 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50+71 | 5,05 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+60+60 | 5,02 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20 | 5,46 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25 | 5,26 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+35 | 4,93 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+42 | 4,58 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+50 | 4,66 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+60 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+71 | 4,38 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25 | 5,18 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+35 | 4,94 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+42 | 4,59 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+50 | 4,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+60 | 4,36 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+71 | 4,39 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+35 | 4,6 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+42 | 4,49 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+50 | 4,38 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+60 | 4,39 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+71 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+42 | 4,45 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+50 | 4,37 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+60 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+71 | 4,47 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50+50 | 4,62 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50+60 | 4,67 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50+71 | 4,72 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+60+60 | 4,69 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+25 | 4,95 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+35 | 4,61 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+42 | 4,63 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+50 | 4,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+60 | 4,39 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+71 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+35 | 4,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+42 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+50 | 4,43 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+60 | 4,48 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+71 | 4,53 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+42 | 4,3 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+50 | 4,4 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+60 | 4,45 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+71 | 4,5 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+50+50 | 4,64 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+50+60 | 4,69 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+60+60 | 4,71 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+35 | 4,47 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+42 | 4,32 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+50 | 4,42 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+60 | 4,47 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+71 | 4,52 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42+42 | 4,34 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42+50 | 4,44 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42+60 | 4,49 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+50+50 | 4,68 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+50+60 | 4,73 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42+42 | 4,36 | Si |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42+50 | 4,46 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42+60 | 4,51 | Si |
| 4MXM80N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+50+50 | 4,48 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15 | 5,92 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20 | 5,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25 | 5,32 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35 | 4,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42 | 4,47 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50 | 4,27 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+60 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20 | 5,34 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25 | 4,99 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35 | 4,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42 | 4,35 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+60 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+71 | 4,01 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25 | 4,92 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35 | 4,31 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42 | 4,26 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+50 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+60 | 4,01 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+71 | 3,93 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+50 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+60 | 4,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+71 | 3,73 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+50 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+60 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+71 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 50+50 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 50+60 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 50+71 | 4,15 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 60+60 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 60+71 | 4,17 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 71+71 | 4,17 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15 | 5,42 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20 | 5,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25 | 5,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+35 | 4,71 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+42 | 4,49 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+50 | 4,3 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+60 | 4,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+71 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20 | 5,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25 | 4,9 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+35 | 4,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+42 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+50 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+60 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25 | 4,7 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+35 | 4,37 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+42 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+50 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+35 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+42 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+50 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+60 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+71 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+42 | 4,04 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+50 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+60 | 4,19 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+71 | 4,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50+50 | 4,42 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50+60 | 4,44 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+50+71 | 4,49 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+60+60 | 4,46 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+60+71 | 4,51 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20 | 4,9 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25 | 4,7 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+35 | 4,37 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+42 | 4,02 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+50 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+71 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25 | 4,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+35 | 4,38 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+42 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+50 | 4,11 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+60 | 3,8 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|----------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+71 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+35 | 4,04 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+42 | 3,93 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+50 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+60 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+71 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+42 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+71 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50+50 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50+60 | 4,11 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+50+71 | 4,16 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+60+60 | 4,13 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+60+71 | 4,18 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+25 | 4,39 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+35 | 4,05 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+42 | 4,07 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+50 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+60 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+71 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+35 | 4,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+42 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+50 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+60 | 3,92 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+71 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+42 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+50 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+60 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+71 | 3,94 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+50+50 | 4,08 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+50+60 | 4,13 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+50+71 | 4,18 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+60+60 | 4,15 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+60+71 | 4,2 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+35 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+42 | 3,76 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+50 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+60 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+71 | 3,96 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42+42 | 3,78 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42+50 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42+60 | 3,93 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+42+71 | 3,98 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+50+50 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+50+60 | 4,17 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+50+71 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+60+60 | 4,19 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42+42 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42+50 | 3,9 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42+60 | 3,95 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+42+71 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+50+50 | 3,92 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 42+50+60 | 3,97 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 50+50+50 | 3,94 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+15 | 4,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+20 | 4,72 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+25 | 4,68 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+35 | 4,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+42 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+50 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+60 | 3,72 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+15+71 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+20 | 4,68 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+25 | 4,61 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+35 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+42 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+50 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+60 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+20+71 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25+25 | 4,61 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25+35 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25+42 | 3,78 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25+50 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25+60 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+25+71 | 3,76 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+35+35 | 3,78 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+35+42 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+35+50 | 3,75 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+35+60 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+35+71 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+42+42 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+42+50 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+42+60 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+42+71 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+50+50 | 4,02 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P00002092

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+50+60 | 4,07 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+50+71 | 4,12 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+15+60+60 | 4,09 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+20 | 4,61 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+25 | 4,63 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+35 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+42 | 3,78 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+50 | 3,72 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+60 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+20+71 | 3,76 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25+25 | 4,1 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25+35 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25+42 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25+50 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25+60 | 3,74 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+25+71 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+35+35 | 3,72 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+35+42 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+35+50 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+35+60 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+35+71 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+42+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+42+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+42+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+42+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+50+50 | 3,99 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+50+60 | 4,04 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+50+71 | 4,09 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+20+60+60 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25+25 | 4,14 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25+35 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+25+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+35+35 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+35+42 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+35+50 | 3,94 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+35+60 | 3,99 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+35+71 | 4,04 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+42+42 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+42+50 | 3,96 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+42+60 | 4,01 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+42+71 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+50+50 | 3,98 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+25+50+60 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+35+35 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+35+42 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+35+50 | 3,96 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+35+60 | 4,01 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+35+71 | 4,06 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+42+42 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+42+50 | 3,98 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+42+60 | 4,03 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+35+50+50 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+42+42 | 3,9 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 15+42+42+50 | 4 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+20 | 4,62 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+25 | 4,22 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+35 | 4,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+42 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+50 | 3,55 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+60 | 3,6 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+20+71 | 3,63 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25+25 | 4,32 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25+35 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25+42 | 3,45 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25+50 | 3,55 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25+60 | 3,6 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+25+71 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+35+35 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+35+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+35+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+35+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+35+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+42+42 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+42+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+42+71 | 3,91 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+50+50 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+20+50+60 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25+25 | 4,24 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25+35 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25+42 | 3,45 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25+50 | 3,55 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25+60 | 3,6 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+25+71 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+35+35 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+35+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+35+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+35+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+35+71 | 3,89 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+42+42 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+42+60 | 3,86 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+50+50 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+25+50+60 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+35+35 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+35+42 | 3,73 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+35+50 | 3,83 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+35+60 | 3,88 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+42+42 | 3,75 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+42+50 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+35+50+50 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+42+42 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 20+42+42+50 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+25+25 | 3,73 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+25+35 | 3,63 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+25+42 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+25+50 | 3,75 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+25+60 | 3,8 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+25+71 | 3,85 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+35+35 | 3,65 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+35+42 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+35+50 | 3,77 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+35+60 | 3,82 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+35+71 | 3,87 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+42+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+42+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+42+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+25+50+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+35+35 | 3,67 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+35+42 | 3,69 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+35+50 | 3,79 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+35+60 | 3,84 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+42+42 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+35+42+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 25+42+42+42 | 3,73 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+35+35 | 3,69 | Si |

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P0000202

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------|------|-------------|------|----|
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+35+42 | 3,71 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+35+50 | 3,81 | Si |
| 5MXM90N | SB.I-CHYHBH08/33A2 | CHYHBH08AV32 | 4,17 | 35+35+42+42 | 3,73 | Si |

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

Takayuki Kamekawa

Amministratore Delegato

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.